

## お取扱いの注意

- 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこす事があります。異常を感じたら、ご使用をお止めください。
- 高温(60℃以上)のものに触れないで下さい。やけどをする危険があります。
- 回転部分を伴う機械作業には使用しないで下さい。
- 薬品・溶剤など人体に有害な品物を扱う作業および、電気作業には使用しないで下さい。刃物や失った物等で傷つけないようご注意ください。
- 乾燥機は使用しないで下さい。
- 製品の劣化を防ぐため直射日光を避けて保管してください。